

Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski
Drzew
85-005 Bydgoszcz (miasto)
ul. Gdańska 5 / skrytka 9

Bydgoszcz (miasto), 2024-05-13

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
BYDGOSZCZ
BYDGOSZCZ
ul. Jezuicka 1

WNIOSEK

2024/12 wniosek

Szanowna Pani
Sylwia Kubiś

Dyrektor
Wydział Zieleni i Gospodarki

Komunalnej

Szanowny Pan
Bogdan Tyborski

Dyrektor
Wydział Inwestycji Miasta

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP i art. 221 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, mając na uwadze dokumentację projektową przygotowaną w związku z rewitalizacją Placu Wolności oraz Bydgoskie Standardy Zieleni, wnosimy o:

1. Uzupełnienie braków w zabezpieczeniu pni drzew
2. Wyznaczenie dla drzew, w tym pomników przyrody, Strefy Ochrony Drzewa (SOD)
3. Zaprzestanie składowania materiałów pod koronami drzew
4. Zabezpieczenie lip rosnących wzdłuż jezdni przy Placu Wolności ze względu na zmianę poziomu gruntu w ich bezpośrednim sąsiedztwie (konieczne nawadnianie)

Uzasadnienie

Na Placu Wolności mimo ogólnego zabezpieczenia drzew odeskowaniem, stwierdziliśmy przypadki, w których brakuje pełnego zabezpieczenia, a deski szalunkowe nie opierają się o grunt, pozostawiając dolną część pni i odziomków niezabezpieczoną. Nie wyznaczono też Stref Ochrony Drzewa, narażając cenne drzewa, w tym pomnikowego platana klonolistnego oraz wiąz szypułkowy, na uszkodzenia korzeni, pni i koron. Ponadto pod koronami niektórych drzew stwierdzono składowanie materiałów budowlanych, elementów stalowych oraz parkowanie pojazdów budowlanych. Z kolei w przypadku szpaleru młodych lip wzdłuż ulicy przy Placu Wolności zauważyliśmy zmianę poziomu gruntu w obrębie korony drzew.

Zabezpieczenie drzew nie spełnia warunków opisanych w Bydgoskich Standardach Zieleni oraz w dokumentacji projektowej.

Pełne zabezpieczenie pni drzew poprzez odeskowanie do wysokości 2-3 m od poziomu gruntu jest kluczowe dla zapobieżenia uszkodzeniom mechanicznym w trakcie prowadzonych prac. Uszkodzenia odziomków mogą prowadzić do osłabienia strukturalnego, utraty stabilności drzewa, a także do rozwoju chorób. Z kolei SOD ma fundamentalne znaczenie dla ochrony drzew przed szkodami wywołanymi pracami budowlanymi. Strefa powinna obejmować rzut korony drzewa powiększony o 1-1,5 m, a w przypadku drzew pomnikowych, obrys korony zwiększony o 3 m. Wyznaczenie SOD pozwoli zabezpieczyć korzenie, koronę i pień drzew przed mechanicznymi uszkodzeniami, zagęszczeniem gleby czy składowaniem materiałów budowlanych. W ten sposób zostały zabezpieczone kasztanowce podczas prac prowadzonych na Placu Kościeleckich w ubiegłym roku.

Składowanie ciężkich materiałów w strefie korzeniowej powoduje zagęszczanie gleby, co wpływa na przenikanie i gromadzenie wody w glebie oraz hamuje wymianę powietrza. Uszkadza to korzenie drzew i osłabia ich stabilność. Prace remontowe prowadzone na Placu Wolności stanowią wyzwanie dla istniejącej zieleni, dlatego wnosimy jak w petitum wniosku.

Prosimy o poinformowanie wykonawcy o konieczności zabezpieczenia drzew zgodnej z Bydgoskimi Standardami Zieleni oraz dokumentacją projektową.

Z poważaniem,

Członkowie zarządu stowarzyszenia zgodnie z reprezentacją

--

Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew

www.modrzew.org.pl | www.fb.com/MODrzewBydgoszcz

www.drzewa.bydgoszcz.pl

www.bydgoskiedrzeworoku.pl

tel. 661 226 240

Załączniki:

1. [zdjęcia-20240513T143453Z-001.zip](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć

oprogramowania do weryfikacji podpisu

Daty złożenia podpisu:

2024-05-13T16:37:11.322+02:002024-05-14T08:35:50.042+02:00

Podpis elektroniczny